

KLEIBERIT 501.6

1K-PUR-lepak

Područje primene

- lepljenje prozora i vrata
- slojевито lepljenje od drveta i drvenih materijala
- lepljenje fugni za spoljnju upotrebu
- lepljenje mineralnih ploča, keramike, betona i tvrdih pena



Prednosti

- samo jedna komponenta – nema problema sa vremenom u posudi
- jednostavna upotreba
- dugo otvoreno vreme

Karakteristike lepljenja

- duroplastična fugna lepljenja je postojana na toplotu i pokazuje visoke rezultate čvrstoće
- kvalitet lepljenja D4 ka DIN/EN 204 (i.f.t.-izveštaj broj 505 38058/2 od 17.02.2009)
- testirano ka DIN EN 14257 (Watt 91) (i.f.t.-izveštaj broj 505 38058/1 od 17.02.2009)

Karakteristike lepka

osnova:	poliuretan
boja:	smeđa
gustoća:	oko 1,13 g/cm ³
viskozitet 20°C	
- Brookfield RVT:	7.000 ± 1.500 mPa·s
konzistencija:	retko-tečno
oznaka:	potrebna oznaka ka EU propisu, sadrži 4,4'difenilmetandiisocijanat (pogledajte naš sigurnosni list)

Prerada

Pogodna temperatura rada je kod 20°C, pogodna vlažnost drveta je kod 8 - 12 %.

Nikako prerađivati ispod +5° C. Površine lepljenja moraju biti čiste, bez masnoće i suve. Na površinama plastike sredstvo za odvajanje odkloniti.

Način nanosa

Sa špahtlom ili sa valjkom.

nanos lepka

Dovoljan je jednostrani nanos na manje porozni deo.

količina nanosa

100 - 200 g/m² ovisno od materijala

otvoreno vreme

Oko 70 minuta na temperaturi od 20 °C.
Kroz visoku sobnu temperaturu, visoku vlažnost u vazduhu i dovod vlage se skraćuje otvoreno vreme.

istvrđnjavanje

Kroz uticaj vlage (iz vazduha ili materijala) lepak istvrđjava ka vodootpornim, otporno na otapalo i polutvrdog filma. Kroz dodavanje vlažnosti (tanko prskanje vode oko 20 g/m²) ili temperature (50° C do maksimalno 70° C) ubrzava se mreženje.

KLEIBERIT 501.6

presovanje delova

Mreženje bi trebalo pod pritiskom presovanja da se izdešava, tako da je garantovano dovoljan kontakt sa površinom lepljenja.

Površinu preše obložiti sa silikonskim papirom kako bih se izbegavalo da lepak iscuri na površinu preše.

Potreban pritisak je ovisan od veličine i načina materiala, treba da se postigne dobro pasovanje fugne. Kod lepljenja u slojevima ili fugnama nikako ispod **0,6 N/mm²** presovati.

Što intenzivnije mreženje lepka pod pritiskom presovanja, to je kasnije bolje opterećenje materijala.

Vreme presovanja

Vreme je jako ovisno od temperature i od vlage.

temperatura	vreme presovanja
20°C	6 - 7 sati
40°C	2 - 3 sati
60°C	1 - 2 sati

Tačno vreme za specijalne potrebe se mora testirati.

Daljna prerada lepljenih delova je nakon 24 sata moguća, konačna čvrstoća se stiće nakon 7 dana.

Zbrinjavanja lepka i ambalaže = šifra zbrinjavanja otpada 080501
 Naša ambalaža napravljena je od recikliranog materijala. Dobro ispraznjena ambalaža se može ponovo upotrebiti.

Čišćenje

Nakon korišćenja odmah sa čistačem KLEIBERIT C 820 očistiti.

Pakovanja

KLEIBERIT PUR 501.6:

kanistar	5 kg neto
kanta	30 kg neto
karton 12 flaša	0,5 kg neto

KLEIBERIT čistač 820.0 bez toluola:

kanta	22 kg neto
-------	------------

Skladištenje

KLEIBERIT PUR 501.6 ima rok trajanja u originalnom pakovanju i na temperaturi od 20° C, od oko godinu dana.

Čuvati na hladnom i suvom mestu.

Dobro čuvati od vlage.

Otvorena pakovanja u kratkom roku potrošiti..

KLEIBERIT PUR lepak 501.6 nije otporan na mraz na temperature iznad -20°C.

va 1122

Servis

Naše tehničko savetovalište vam stoji na raspolaganju.

Navedeni podaci su naše lično iskustvo i nije garancija u smislu BGH zakona. Zamoljavamo vas da sami ispitate proizvod kako bi ustanovili da li je isto povoljno za vašu upotrebu. Odgovornost, koja prelazi vrednost našeg proizvoda, nepreuzimamo niti uz upotrebu naših besplatno i neobavezujuće savetodavanih usluga.