

# KLEIBERIT 535.0 SupraFoam

## 2-K-PUR pena

### Rýchle vytvrdzujúca


SupraFoam DZ je dvoukomponentný a vytvrdzuje extrémne rýchle a nezávisle na vlhkosti. Žiadne dotlačovanie! Zaťažiteľná po niekoľkých minútach.

### Oblasť použitia

- Montáž dverových zárubní
- Izolácia okien
- Rôzne montážne, plniace a izolačné práce.

### Prednosti

- Veľmi nízke emisie (EC1 plus R) podľa zaradení GEV Emissioncode (GEV licenčné číslo 8659/01.01.11 zo dňa 04.12.2017)
- Emisná trieda A+ podľa francúzskeho nariadenia VOC



- Bez hnacieho plynu
- Bez obsahu formaldehydu
- Bez dotlačovania
- Zaťažiteľnosť už po niekoľkých minútach
- Nie je nutné navlhčenie muriva
- Spracovateľné od +10°C
- Trieda stavebných hmôt B2 / DIN 4102, časť 1
- Vytvrdnutá pena neobsahuje žiadne prchavé látky



SupraFoam DZ vo dvojitej kartuši

### Vlastnosti

**Báza:** 2-K-Polyuretán  
**Plniace množstvo:** 250 g  
**Výdatnosť:** ca. 5,5 l

**Teplota spracovania:** +10°C až +30°C

**Označenie:** Podlieha povinnému označovaniu podľa predpisov EU, obsahuje 4,4' difenylmetandiizokyanát. Pri spracovaní používať ochranné rukavice a ochranné okuliare. (viď karta bezpečnostných údajov).

### Vlastnosti po spracovaní

**Nelepivá:** po ca. 1 minúte  
**Krájateľnosť:** po ca. 3 - 5 minútach  
**Uvoľnenie vzpier:** po ca. 20 minútach  
**Vytvrdnutie:** po 15 - 20 minútach pri 20°C (pri nižších teplotách výrazne dlhšie)  
**Štruktúra buniek:** polotvrdá, prevažne otvorená  
**Požiarna odolnosť:** B2 podľa DIN 4102

## KLEIBERIT 535.0 SupraFoam

### Spracovanie

Dverová zárubňa a murivo musia byť nosné, čisté, zbavené prachu, oleja a mastnoty. Sádru a plynobetón potrieť primerom KLEIBERIT Primer 835. KLEIBERIT SupraFoam DZ pracuje pri teplotách od +10°C do 30°C.

**Najvhodnejšia teplota spracovania je 20°C.**



1. Ostrým nožom odkrojiť obe špičky kartuše.



2. Nasadiť miešaciu trubičku.



3. V prípade potreby (úzka škára, hlboká zárubňa) nasadiť na miešaciu trubicu predlžovací nástavec.



4. Vložiť do ručnej tlakovej pištole na dvojité kartuše DZ a zahájiť plynulé vytlačovanie.

Svetlo žltá farba peny na prednom konci miešacej trubice znamená dobré premiešanie.

### Pokyny pre montáž:

Zárubňu vložiť, vyrovať a v mieste zámku ako aj spodného závesu rozoprieť popr. fixovať. Vypeňovacie body smerom dolu vymedziť medzi zárubňou a murivom. Dutiny vypeňovať po častiach – na pozdĺžnych stranách previesť obvykle 3 penové vankúše (v oblasti závesov a zámku). U ťažkých alebo silno zaťažených dverí počet vankúšov zvýšiť.

Po ukončení vypnenia kartuš z pištole vybrať a odložiť na kus papiera, lepenky a pod., pretože z trubičky až po dokončení chemickej reakcie ešte uniká pena obsiahnutá v miešacej trubici.

Penu môžeme krájať po ca. 3-5 minútach. Zvyšky peny sa doporučuje odrezávať až po dosiahnutí konečnej pevnosti po 15 - 20 minútach.

### Čistenie

Čerstvé škvrnky od peny odstrániť čističom KLEIBERIT 823.0 alebo 820.0. Vytvrdnutú penu môžeme odstrániť len mechanicky.

### Veľkosti balenia

#### KLEIBERIT 535.0:

Kartón so 16 kartušami po 250 g netto

#### Čistič KLEIBERIT 820.0:

Kartón s 12 fľašami po 756 g netto

#### Čistič KLEIBERIT 823.0:

Kartón s 12 fľašami po 500 ml netto

#### Primer KLEIBERIT 835.1:

Kartón so 4 fľašami po 475 ml netto

#### KLEIBERIT Pištoľ DZ 890.1

### Skladovanie

Kartuše skladovať vertikálne, v chlade, suchu, chrániť pred mrazom. Chrániť pred ohrevom nad 30°C. Pena KLEIBERIT SupraFoam DZ je pri +20°C skladovateľná ca. 9 mesiacov. Pred použitím priviesť na izbovú teplotu. Pri vyšších teplotách sa skladovacia doba skracuje.

Stav 30.01.2018 ch; nahradzuje predchádzajúce vydania.