

KLEIBERIT 584.2

1K-STP-клей

Области применения

- Эластичное и универсальные фиксирование, приклеивание и монтаж, например, плинтусов, декоративных элементов, вентиляционных каналов и каналов для прокладки кабеля, дерева и древесных материалов, изоляционных плит (кроме EPS, XPS), плит из жёсткого пенопласта, щитов и керамической плитки.
- Подходит для внутреннего и внешнего применения
- Склеивание и герметизация при производстве грузового транспорта (стеклопластика, алюминия)

Преимущества

- стойкий к УФ- и атмосферным воздействиям
- длительно-эластичный
- окрашиваемый (из-за большого количества лаков и красок на рынке рекомендуем предварительные испытания)
- отверждение без образования пузырей
- перерабатывать от +5 °C до +30 °C

Свойства

Основа: силан-терминированный полимер (STP)

Система отверждения: под влиянием влаги воздуха

Плотность: 1,4 ± 0.03 г/см³

Консистенция: пастообразная

Время образования плёнки:
(20°C/ 50% отн. вл. воздуха) 25 ±10 минут

Скорость отвердевания:
(20 °C/50 % отн. вл. воздуха): ок. 2 мм/ 24 ч

Цвет: белый – 10
светло-серый -70
серый - 90
черный -99

Маркировка: см. наш листок безопасности

Механические показатели:

Твёрдость: ок. 64 Shore A

Прочность на разрыв:
(DIN EN ISO 527-3) ок. 3 Н/мм²

Удлинение при разрыве: ок. 400 %
(DIN EN ISO 527-3)

Нанесение: гусеницей, пунктами
или по пласти

Переработка

Склеиваемые поверхности должны обладать несущей способностью, быть обезжиренными, обеспыленными и сухими. Субстраты, такие как металлы, например, для получения лучшей адгезии необходимо обработать очистителем KLEIBERIT 830.0.

Нипель картуши срезать, навинтить сопло, срезать наискось на ширину фуги. Переработка осуществляется с помощью ручного пистолета или пистолета с использованием сжатого воздуха.

Адгезия и совместимость KLEIBERIT 584.2 должна проверяться путём предварительных испытаний. По вопросам применения просим обращаться к нашим технологам.

Субстраты должны сводиться вместе в течение времени образования плёнки. В зависимости от области применения субстраты после совмещения необходимо зафиксировать по меньшей мере на 24 часа. (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Материал можно перекрашивать после полного отверждения.

С деформационными швами необходимо избегать фиксации с 3-х боковых сторон. Применять наполнитель, как, например, ПЕ круглый шнур. Выступающий материал сразу же вытереть.

Начатые картуши по возможности переработать в тот же день, иначе содержимое затвердеет.

KLEIBERIT 584.2

Очистка

Рабочие инструменты необходимо очищать сразу же после завершения работ.
Отвердевший клей можно удалять только механически.

Упаковка

KLEIBERIT 584.2:
Коробка с 12 пластиковыми картрушами
по 300 мл
(соответствует 400 г)

Хранение

KLEIBERIT 584.2 хранится в прохладном и сухом месте ок. 12 месяцев.

По состоянию на 18.10.2024, замещает предыдущие редакции

Уничтожение отходов

Код отходов 080410

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.