

КЛЕЙБЕРИТ 586.0

Монтажный клей

Однокомпонентный акрилатный клей с высокой прочностью склеивания – специально для плит и профилей из полистирола

Область применения

Приклеивание

- Изоляционных прит из вспененного полистирола, например, EPS "Styropor"
- Металла на EPS
- PU/PU-пены, гипсокартона, плит из минеральных волокон
- Дерева и других гигроскопичных материалов
- Декоративных профилей, багетов и плинтусов

КЛЕЙБЕРИТ 586 нельзя использовать в санитарно-гигиенических помещениях, для склеивания мрамора / натурального камня, в подземном строительстве, на покрытых битумом основах, на необработанных (не праймированных) металлических основах, а также для склеивания деталей, находящихся в длительном контакте с влажностью (например, бетонных поверхностей, соприкасающихся с землей).

КЛЕЙБЕРИТ 586.0 **не пригоден** для склеивания **экструдированого полистирола**!

Преимущества

- Быстрая, простая переработка из картушей
- Поддается покраске и оштукатуриванию
- Не содержит растворителей, силикона, изоцианата
- Нейтральный запах
- Высокая начальная и окончательная прочность
- Быстрое высыхание и возможность шлифования
- Высокая устойчивость к ультрафиолету и стрению

*В связи с наличием на рынке большого количества разнообразных систем покрытия, рекомендуется проведение собственных испытаний для уточнения свойств адгезии и возможности окрашивания.

Свойства после переработки

Устойчивость

ок. 190 1/10 мм

Твердость Shore A

(DIN 53505 (28 d NK):ок. 75Потеря массы (ISO 10563):макс. 27 %Температуростойкость:-25°C до +80°C

*Скорость реакции зависит от температуры и влажности воздуха, а также от всасывающей способности субстратов. Приведенные данные получены при испытаниях при нормальных климатических условиях (23 ° С / 50% относительной влажности воздуха). Низкая температура или высокая влажность воздуха замедляют образование пленки и отверждение.

Свойства клея

Основа: акрилатная дисперсия

Плотность: ок. 1.46 г/см³

Консистенция: пастообразная, возможно

нанесение шпателем

Удельный расход:

450 г (310 мл) клея =

фуга 5х5 мм ок. 12 пог.м фуга 10х10 мм ок. 3 пог.м

Температура переработки свежего клея:

от +5 °C до +40 °C

Цвет: белый

Маркировка: не подлежит маркировке

согласно Нормам EC (см. наш лист безопасности)

Переработка

Клей нельзя перерабатывать при температуре ниже +5 °C. Основа должна быть стабильной, сухой, обезжиренной и обеспыленной. По меньшей мере одна из скливаемых поверхностей должна быть абсорбирующей или проницаемой.

Перед нанесением клея с поверхностей необходимо удалить остатки цемента, маслянистое покрытие /пропитку опалубки. При проведении ремонтных работ все остатки клея, краски и другие ненесущие слои должны быть тщательно удалены с поверхностей.

Только для профессиональных пользователей





КЛЕЙБЕРИТ 586.0

Высокопоглощающие, пористые и нешлифованные субстраты (такие как газобетон) должны быть предварительно обработаны разбавленным клеем (с водой в соотношении от 1: 3 до 1: 4). Во избежание загрязнения рекомендуется защитить склеиваемые края клейкой лентой.

Размеры клеевого шва

Толщина клеевого шва не должна превышать 2 мм.

КЛЕЙБЕРИТ 586.0 может компенсировать неровности до 12 мм.

Склеивание

После нанесения клея полосами или гусеницей (с помощью подходящего ручного, аккумуляторного или пневматического пистолета) может сразу производиться склеивание.

Ни в коем случае не осуществляейте склеивание по всей поверхности! Клей можно наносить на более обширные поверхности также с помощью зубчатого шпателя.

Если склеивание происходит после образования клеевой пленки, склеиваемые детали следует подвигать относительно друг друга, чтобы разрушить пленку. Склеивание необходимо произвести в течение 15 минут после нанесения клея. Корректировка положения деталей еще возможна в течение короткого времени. В зависимости от толщины клеевого слоя тяжелые детали должны быть дополнительно зафиксированы до достижения начальной прочности (около 24 часов). Если Вы используете защитную клейкую ленту, ее можно удалить сразу же после склеивания.

ее можно удалить сразу же после склеивания. Излишки клея можно убрать подходящим инструментом (например, губкой, шпателем и.т.п.).

Удельный расход

Техническая функциональность клея КЛЕЙБЕРИТ 586.0 может быть гарантирована только при полном соблюдении правил переработки и правильном нанесении с учетом размеров клеевого шва.

Способы нанесения:

- Реечным пистолетом
- Пневматическим пистолетом

Очистка

Свежий клей можно удалить влажной тряпкой. Инструменты необходимо очистить водой сразу же после использования. Отвердевший клей можно удалить только механическим путем. Остатки клея можно размягчить водой и через некоторое время вытереть.

Упаковка КЛЕЙБЕРИТ 586.0:

Коробка с 12 пластмассовыми картушами по 450 г нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ 586.0 в закрытых картушах при температуре от +5 °C до +40 °C хранится минимум 15 месяцев.

Защищать от мороза!

По состоянию на 0707

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080410

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.

Только для профессиональных пользователей